

# Sotaren Sandher & Co

Industrigatan 2  
386 32 Färjestaden  
Telefon: 0485-77728  
Mail: dinsotare@gmail.com

## BESIKTNINGS PROTOKOLL

Utskrivningsdatum	220729	Protokollsnummer	22-BP202
Folionr	V00303715		22-0199

Ägare (namn och postadress)

FLEUR ULRIKA

SÖDRA VÄGEN 15  
226 58 LUND

### Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc)	Adress
KASTLÖSA 19:5	PINGATAN 25
Beskrivning (bostadshus, kontor etc)	Besiktningen avser
BOSTADSHUS	<input type="checkbox"/> nybyggnad <input type="checkbox"/> ändring <input checked="" type="checkbox"/> STATUSKOLL
Byggfirma/kvalitetsansvarig	

### Tätetsprovning/besiktning röckanal, avgaskanal, ventilation

Provningen utförd (avslutad) den	Provningen omfattar		
220728	Röckanal till: BEFINTLIG BRASKAMIN		
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen	Skorstenens material	Skorstenshöjd, meter	Över(under)tryck Pa
<input type="checkbox"/> förmärktes <input checked="" type="checkbox"/> förmärktes ej	TEGEL	CA 4 M	KAMERA
Angränsande kanaler	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		
<input checked="" type="checkbox"/> finns <input type="checkbox"/> finns ej	<input checked="" type="checkbox"/> äga normal täthet <input type="checkbox"/> ej äga normal täthet		
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 6, BBR 5:435	Luftbehandlingsinstallation	Inreglerad den	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> FT <input type="checkbox"/> FTX	<input type="checkbox"/>	
Besiktningdatum	Takskyddsanordningar	Var bjälklag besiktningsbart?	
220728	<input type="checkbox"/> utan erinran <input checked="" type="checkbox"/> med erinran	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

### Utlåtande

BESIKTNING OCH SOTNING AV LOKALELDSTAD OCH RÖCKKANAL ENLIGT OVAN.

#### ANMÄRKNING:

1. FAST MONTERAD TAKSTEGE SAKNAS.
2. FAST MONTERAT OCH GODKÄNT GLIDSKYDD TILL MARKSTEGE SAKNAS.

OVAN ANMÄRKNINGAR ÅTGÄRDAS OCH MEDDELAS KONTORET INOM TOLV MÅNADER FRÅN DETTA PROTOKOLLS UTSKRIFTS DATUM.

Protokoll översänt till

byggnadsnämnd  fastighetsägare  kvalitetsansvarig

Eldstäder  rök-  avgas-  im-  vent.-kanaler har undersökts  utan erinran  med erinran enl. ovan

Björn Sandher  
Skorstensfejarmästare

MATS ABRAHAMSSON