

Sotaren Sandher & Co

Industrigatan 2
386 32 Färjestaden
Telefon: 0485-77728
Mail: dinsotare@gmail.com

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utskrivningsdatum	240423	Protokollsnummer	24-BP134
Folionr	V00356310		24-0124

Ägare (namn och postadress)

MALM JONASSON LENA

KUNGSHOLMS STRAND 115
112 33 STOCKHOLM

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc) SOLBERGA 3:10	Adress SOLBERGA 109 DEGERHAMN
Beskrivning (bostadshus, kontor etc) BOSTADSHUS	Besiktningen avser <input type="checkbox"/> nybyggnad <input type="checkbox"/> ändring <input checked="" type="checkbox"/> STATUSKOLL
Byggfirma/kvalitetsansvarig	

Tätetsprovning/besiktning röckanal, avgaskanal, ventilation

Provnings utförd (avslutad) den 240422	Provnings omfattar Röckanal till: SVENSK KAKELUGN, VEDSPIS, WESTBO KAMIN		
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen <input checked="" type="checkbox"/> förmärktes <input type="checkbox"/> förmärktes ej	Skorstensens material	Skorstenshöjd, meter	Över(under)tryck Pa
Angränsande kanaler <input type="checkbox"/> finns <input type="checkbox"/> finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig <input type="checkbox"/> äga normal täthet <input type="checkbox"/> ej äga normal täthet		
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 6, BBR 5:435 <input type="checkbox"/>	Luftbehandlingsinstallation <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> FT <input type="checkbox"/> FTX	Inreglerad den <input type="checkbox"/>	
Besiktningdatum 240422	Takskyddsanordningar <input checked="" type="checkbox"/> utan erinran <input type="checkbox"/> med erinran	Var bjälklag besiktningsbart? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Utlåtande

OKULÄR KAMERAKONTROLL AV BEFINTLIGA LOKALELDSTÄDER ENLIGT OVAN.

Protokoll översänt till
 byggnadsnämnd fastighetsägare kvalitetsansvarig

Eldstäder rök- avgas- im- vent.-kanaler har undersökts utan erinran med erinran enl. ovan

Björn Sandher
Skorstensfejarmästare

MATHIAS ABRAHAMSSON